


CS-Y03N 余压探测器、CS-Y03M 余压控制箱及后台主机安装说明

一、探测器安装


- 1. 余压探测器安装在合用前室、楼梯间或走廊,并根据预埋的管线和气管的走向来确定具体安装位置。如果未提前预埋管线时,建议从风井穿线。
- 2. 探测器通过背部的挂孔固定在墙上,安装在防火门上方墙面为宜,距吊顶或屋顶 20cm-50cm 处。
- 3. 气管的安装则需根据探测器安装的位置确定, 规则如下:
- 1) 探测器安装位置为合用前室时,负气嘴接气管,气管另一端应走至相应走廊侧,正气嘴悬空;
- 2) 探测器安装位置为楼梯间时,负气嘴接气管,气管另一端应走至走廊,正气嘴悬空。
- 3) 探测器安装位置为走廊时,正气嘴接气管,气管另一端应走至相应合用前室侧,负气嘴悬空。
- 4. 气管防护
- 1) 已经吊顶楼层,建议穿气管至吊顶上,然后从走廊吊顶合适位置开孔穿出;
- 2) 所有气管裸露部分建议套 PVC 管或金属管,并予以固定;
- 3) 所有气管拐弯处,均需预留一定弯度,避免气管打结导致憋气。

下图为探测器安装示意图:



二、探测器接线

1. 下图为探测器接线端子示意图:



端子号	端子接线定义
1	总线 1
2	总线 2

- 2. "+"气管嘴悬空在当前区域(前室/楼梯间);
 - "-" 气管嘴接气管至走道;


端子 "1" "2" 为无极性二总线,各楼层模块并联接至 CS-Y03M 余压控制箱相应端子。

3. 建议采用 NH-RVS-2*1.5mm2 电缆。

三、余压控制箱安装

- 1. 余压控制箱为壁挂式安装, 其供电从风机配电箱引出;
- 2. 楼顶顶层探测器两根甩线引至余压控制箱的端子排标示位置;
- 3. 每路 (1-3 路) 正压送风机旁通阀电动执行机构引出 3 根线至余压控制箱的端子排标示位置;
- 4.每台余压控制箱接 485 总线并联接至消防中控室的余压监控后台主机,电缆建议采用 NH-RVSP-2*1.5mm2。

控制箱接线端子定义:



四、余压监控后台主机安装

余压监控后台主机安装在消防控制室内, 取电 DC24V; 每台余压控制箱接 485 总线并联接至余压监控后台主机。

五、调试说明

系统调试请与我公司联系,服务热线 400-8790-119。

